

A GYÖNGYÖSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

A SZÉN-MONOXID MÉRGEZÉSEK, A KÉMÉNYTŰZEK ÉS A LAKÁSTŰZEK MEGELŐZÉSE

Az elmúlt években megnőtt és várhatóan tovább emelkedik azon háztartások száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal (pld.: fa, szén, brikett, fűrészpor) fűtenek, valamint nagyon sok háztartásban a használati melegvizet átfolyós rendszerű gázüzemű berendezéssel biztosítják. Többek között ennek is következménye, hogy megszorodtak a tüzelő-, fűtőberendezésekkel kapcsolatos káresetek, CO mérgezések. A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős anyagi kárral, súlyos, esetleg halálos sérülésekkel járó lakástűzek alakulhatnak ki - pedig ezek nagy része megelőzhető lenne.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fűtési szezon végével csökken valamelyest, de nem szűnik meg teljesen a szén-monoxid mérgezés kialakulásának veszélye. Az egész évben használt gázüzemű átfolyós vízmelegítők, bojlerok és az időszakosan használt vegyestüzelésű fűtőberendezések karbantartásának elmulasztása esetén a fűtési szezonon kívül is fennáll a szén-monoxid mérgezés kialakulásának kockázata.

A szén-monoxiddal kapcsolatos balesetek több mint fele a fürdőszobákban történik. Az okok között pedig a levegő-utánpótlás hiánya szerepel az első helyen. A gázüzemű átfolyós vízmelegítők, vagy a bojlerok működése esetén egy teljesen zárt fürdőszobában percek alatt elhasználódik a rendelkezésre álló levegő. Az így keletkező vákuum hatására az égéstermékek visszaáramlanak a kéményből a készülékbe, majd a fürdőszobába.

A szén-monoxid visszaáramlást kiváltó okok lehetnek:

- a tüzelő, fűtő, és egyéb berendezések helytelen használata,
- nem kellően tömített kazán, kályha, kandalló, füstcső,
- elszennyeződött „átfolyós” vízmelegítő,
- a karbantartás és ellenőrzés hiánya,
- a helyiségek nem megfelelő szellőztetése
- elhanyagolt, tisztítatlan égéstermék-elvezető (kémény).

Ha valamilyen hiba miatt mégis szén-monoxid kerül a légterbe, azt a megfelelő eszközök érzékelni és jelezni tudják. A katasztrófavédelem szakemberei a fűtési szezon kezdete előtt vizsgálták a szén-monoxid érzékelők alkalmasságát és forgalmazását. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közzétette – a laboratóriumi tesztek alapján összeállított – a pozitív és negatív listát, melyeket az alábbi hivatkozáson olvashatóak:

<https://www.katasztrofavedelem.hu/35945/szen-monoxid-erzekelok>

Amennyiben beszerezte a szén-monoxid érzékelőt, annak használati utasítása szerint Ön is meggyőződhet a készülék működőképességéről, az akkumulátor vagy elem állapotáról. A kimerült elem és az elhasználdott akkumulátor esetén is jelez a készülék, de annak jelzése eltér a tényleges riasztástól. Az elem illetve az elhasználdott készülék cseréje esetén a téves riasztás elkerülhető.

A kémények üzemeltetésével kapcsolatos veszélyek:

A kémények szabálytalan kivitelezése miatt

- égéstermék áramolhat vissza a lakótérbe, egyéb zárt terekbe,
- meghibásodhat a tüzelő-fűtő berendezés.

Szilárd anyagok, kommunális hulladékok vagy olaj égetésekor

- korom, kátrány rakódhat le a kémény falára,
- leszűkülhet a kémény belső kerülete,
- magas hő hatására a korom, kátrány meg is gyulladhat,
- szennyezi a levegőt, amivel levegővédelmi rendelkezéseket is megsért!

Az előzőkből is látható, milyen nagy jelentősége van a tüzelő és fűtő berendezések és a kémények rendszeres ellenőrzésének. **A fűtőeszköz karbantartásához hívjanak szakembert, a kémény ellenőrzését, tisztítását pedig tegyék lehetővé a kéményseprők részére!**

Szolgáltatótól függetlenül, a lakosság számára végzett kéményseprőipari tevékenység ingyenes!

Az egy lakásos épületek – jellemzően a családi házak – tulajdonosai és használói a kéményseprőipari szolgáltató munkavégzési menetrendjétől függetlenül, a nekik leginkább megfelelő időpontra **maguk kezdeményezik** égéstermék-elvezetőjük (kéményük) rendszeres biztonsági felülvizsgálatát. Az [ingyenes ellenőrzés iránti igényt időpontfoglalással jelenthetik be](#).

A társasházakban, lakásszövetkezetekben az ellenőrzést a kéményseprők ütemterv szerint [sormunkában](#) végzik, ám a gazdálkodó szervezet székhelyeként vagy telephelyeként nyilvántartott albetétek felé arányosított költségtérítést számláznak ki. A [sormunka tervezett időpontjáról](#) két héttel az ellenőrzés előtt írásban, hirdetmény útján értesülnek az ügyfelek. Ha az itt megjelölt időpontban sem az ügyfél, sem egyetlen hozzátartozója vagy meghatalmazottja nem tud otthon tartózkodni, 30 napon belül új időpontról kap értesítést. A kéményseprőipari tevékenység előre ütemezett jellege miatt a társasházi ingatlanulajdonosnak nincs módja az első két időpont megváltoztatását kérni. Amennyiben az ajánlott időpontok egyike sem megfelelő, úgy további 30 napon belül az ügyfél kezdeményezésére időpontegyeztetés útján kiszállási díj ellenében, vagy a 30 napon túl egyedi megrendelés útján költségtérítés ellenében, immár egyeztetett időpontban kerül sor az ellenőrzésre.

Az ellenőrzések a jogszabályban meghatározott gyakorisággal történnek meg: a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétfévente. A kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát négyévente ajánlott elvégezni.

Az ellenőrzés több mint bizalmi kérdés, az Ön otthona és szerettei biztonsága a tét! Ne kössön kompromisszumot! Hívja a szakembereket, tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanába, közreműködésével segítse a kéményellenőrzést és az előírt feladatok elvégzését, személyes adatainak megadásával pedig járuljon hozzá a kémények és kéménytulajdonosok adatbázisának folyamatos frissítéséhez.

Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzésért és a sormunkába nem tartozó munkák elvégzéséért fizetni kell.

A kémény szabálytalanságát hibakódokkal jelzi a kéményseprő az ellenőrzéskor átadott tanúsítványon.

A hibakódok jelentése: (a tanúsítvány hátoldalán is olvasható)

Az 1-es kóddal jelzett hiba esetén az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése áll fenn a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!

A 2-6. kóddal jelölt hibákat a következő felülvizsgálatig ki kell javítani. Amennyiben nem történik meg a javítás, a kémény használatát megtiltják.

A meglévő tetőszerkezetre (fedélszerkezetre) felhelyezett bitumenes zszindely esetén szikrafogót kell a kéményre építeni.

Amennyiben a kéményseprő az ellenőrzés során megállapította, hogy a kémény veszélyes, azt nem használhatják a tanúsítványon megjelölt hiba kijavításáig. A javítást csak tanúsított kéményépítő szakkivitelezők végezhetik.

A hiba kijavítása után **újboli műszaki felülvizsgálatot kell megrendelni** a kéményseprő-ipari szervtől. A kéményt használni csak az általuk kiállított tanúsítvány alapján szabad.

Amennyiben a kéményseprő tevékenységével vagy a tőle kapott tájékoztatással kapcsolatban panasza van, először a kéményseprő-ipari szolgáltatóhoz forduljon!

A kéményseprő-ipari szerv

megnevezése: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Szerv
Heves Megyei Ellátási Csoport

címe: 3300 Eger, Klapka György út 11.

honlapjának elérési útvonala: <http://kemenysepres.katasztofavedelem.hu>

e-mai címe: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

személyes ügyintézés az Eger, Klapka út 11. szám alatti irodában lehetséges hétfőn 8:00 - 20:00 óráig
egyéb munkanapokon 8:00 - 14:00 óráig

telefonos elérhetőség a BM OKF GEK által kezelt központi telefonszám: 1818, 9-es majd 1-es menüpont

Ha a kivizsgálás után nem ért egyet a megállapítással és panasszal kíván élni, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz fordulhat.

Az Igazgatóság címe: 3300 Eger, Klapka út 11. vagy 3301 Eger, pf. 253.

e-mail címe: heves.titkarsag@katved.gov.hu

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36030/1936/2022. ált.